

INONDATION A LA VILLA CHAGRIN.

DATE : 16 décembre 2023.

Il y a des établissements qui endurent des inondations à la suite d'intempéries, par nature hors de portée de nos humbles possibilités de contrôle, il en est d'autres qui se **noient de l'intérieur !!!**

C'est ainsi dans notre structure : le poste de la porte d'entrée principale subit une fuite d'eau venant de l'étage supérieur, où se trouve la salle de veille de nuit, depuis des semaines. Devant l'**ampleur croissante de la crue**, l'eau ruisselant à proximité des câbles électriques et des tableaux d'alarme incendie, dont l'un a dû être déconnecté de sa batterie, la solution dans l'urgence a été de couper l'arrivée d'eau chaude. Depuis, **stand-by !**

Personne ne se soucie plus des **conditions d'hygiène** et de confort des personnels oeuvrant jours et nuits et de la **sécurité** même de l'établissement en laissant depuis des semaines la porte véhicule hors-service... Celle-ci ne peut être ouverte que manuellement par un agent dont le poste n'existe plus pour raison de mode dégradé !

Le **bureau UFAP** demande au nom de tous les personnels un peu plus de **considération** et à ce que des **mesures d'urgence soient débloquées afin de pallier à ces graves manquements** d'ordre sécuritaire et sanitaire.

Pour le bureau, le secrétaire local.

