

Avec les nombreuses intempéries actuelles, la structure se dégrade

Nous avons la toiture des ateliers qui s'est envolée avec le vent d'hiver, Maintenant avec les pluies printanières diverses zones de la structure ont été impactées notamment :

Le greffe, la MAF et les parloirs où il y a eu des infiltrations d'eau. Nos collègues du QI/QD ont eu la mauvaise surprise d'avoir les cours de promenades et la coursive du quartier disciplinaire inondées. Au niveau du Canal Vidéo Interne un morceau de plafond est tomber au sol.

Pas de lumière dans les cellules QD à la MAF, il est prévu de donner une lampe dynamo aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire.

Niveau sécurité, plus de retour par les caméras au PCD et dans les PH des différents bâtiments.

Ne vous en faite pas tout est neuf !!!

Sans compter les climatisations des Postes Protégés qui dysfonctionnent.

A quoi doit-on s'attendre pour la période estivale ???

L'UFAP UNSa JUSTICE félicite le professionnalisme des personnels de travailler dans de telles conditions.

Le bureau local

